



**ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации**

**ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРОКУРАТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА ОРЕНБУРГА**

ул. Гая, 23, г. Оренбург, 460000
тел./факс: (3532) 44-07-25



Директору МОАУ «СОШ № 5»
г. Оренбурга

Яшниковой О.Г.

02.04.2026 №21-02-2025/103-26-20530006

Прокуратурой района организовано проведение проверки по информации ГУ МЧС России по Оренбургской области о противопожарном состоянии объектов, задействованных в выборах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», необходимо направить в прокуратуру района по адресу электронной почты: centr_oren09@56.mailor.ru либо по адресу: г. Оренбург, Гая, 23, каб. 212, в срок не позднее **10.04.2026** сведения об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных ранее:

1. Лестничные клетки левого и правого крыла здания, не имеют выход непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию
2. Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (левое крыло) в коридор 1-го этажа, выполнена менее 1,2 м (фактически 1,07 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)
3. Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки 1-го этажа (в районе кабинета зам директора АХР) ведущего непосредственно наружу (фактически 1 м), а также эвакуационного выхода (тамбур) перед эвакуационным выходом непосредственно наружу (фактически 0,86 м), выполнена менее 1,2 м (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)
4. Ширина эвакуационного выхода из помещения игровой расположенной в коридоре 1-го этажа (фактически 0,70 м), выполнена менее 0,8 м (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)
5. Ширина эвакуационного выхода из коридора 1-го этажа (левое крыло) ведущего в фойе перед главным выходом, выполнена менее 1,2 м (фактически 1,1 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

6. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 2-го этажа (коридор в районе кабинета № 8), выполнена менее 1,2 м (фактически 1 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

7. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации 1-го этажа (коридор перед выходом в фойе), выполнена менее 1,2 м (фактически 1 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

8. Ширина эвакуационного выхода из коридора 2-го этажа ведущего на лестничную клетку (в районе кабинета химии

№ 8 (фактически 0,92 м)), а также ведущего на лестничную клетку (левое крыло (фактически 1,10 м)), выполнена менее 1,2 м (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

9. Ширина эвакуационного выхода ведущего в коридор (правое крыло) 2-го этажа (в районе актового зала), выполнена менее 1,2 м (фактически 1,09 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%).

10. Ширина эвакуационных выходов из помещения актового зала расположенного на 2-ом этаже, выполнена менее 1,2 м (фактически 1,13 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

11. Ширина эвакуационного выхода из помещения обеденного зала столовой расположенного на 2-ом этаже, выполнена менее 1,2 м (фактически 1,1 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

12. Из помещения обеденного зала столовой отсутствует второй эвакуационный выход

13. Раздаточная зона не отделена от обеденного зала на высоту от 2-х м от пола и до потолка сплошной перегородкой, либо экраном из материалов группы горючести НГ, Г1

14. Ширина эвакуационного выхода из учебных кабинетов № 14 методического кабинета (фактически 0,75 м), № 15 иностранного языка (фактически 0,75 м), № 16 музыки (фактически 0,76 м), № 17 (фактически 0,75 - 0,97 м), расположенных на 2-ом этаже, выполнена менее 0,9 м (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

15. Ширина эвакуационного выхода из коридора 3-го этажа ведущего на лестничную клетку (в районе кабинета химии

№ 18), выполнена менее 1,2 м (фактически 0,84 м) (с учетом отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5%)

16. Срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре происходит от одного пожарного извещателя, не обеспечивающего функции автоматического контроля работоспособности в условиях воздействия факторов внешней среды и не формирующий извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе

17. Тамбур перед главным выходом 1-го этажа, не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации

В случае не устранения нарушений **необходимо** в информации отразить какие

нарушения не устранены, принятые меры об их устранении, сроки устранения.

Первый заместитель
прокурора района

советник юстиции

Н.М. Легейдина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 71CA2E9079D24B15A5DE5284428C4087

Владелец **Легейдина Наталья Михайловна**

Действителен с 06.03.2025 по 30.05.2026

В.А. Ларина, тел. 44-07-17